

Dodavatel ČSAD Hodonín a.s. Brněnská 3883/48 695 01 Hodonín		Odběratel Obec Ružindol Ružindol 130 91961 Ružindol Slovensko		Kniha došlých faktur č. Správnost dodávky tovaru, prací a služeb potvrzuji a číselně preskúmané, upravené na EUR Preplatil z kapitoly pol. IČO: 00312941 Tel.: 00421905728015 E-mail: V Ružindole, a.s.
IČO: 60747536 Tel.: +420518304403 E-mail:	DIČ: CZ60747536	IČO: 00312941 Tel.: 00421905728015 E-mail:		
Peněžní ústav: Unicredit Bank CR EUR Číslo účtu: 2111289598/2700 IBAN / SWIFT: CZ04270000000211289598 / BACX CZ PPXXX		Konečný příjemce Obec Ružindol Hlavná 130/118 91961 Ružindol Slovensko Číslo objednávky: 1551/SO/22/000010 Číslo obj. zákazníka: Prodejce: Martin Strážnický Doklad vystavil: Michaela Směřičková		
Datum splatnosti: 28.01.2022 Datum vystavení: 14.01.2022 DUZP: 12.01.2022				
Variabilní symbol: 1551220086 Způsob platby: Příkaz k úhradě				

Kód značky OSTATNI	VIN XL9AA18P230003668	Stav tachometru / mth 826 000 / 0	Stav nádrže	Datum/Čas příjmu 03.01.22 / 9:36:02
Model BOVA FHD	Reg. značka TT123DA	Jméno řidiče	Servisní poradce Martin Strážnický	Datum/Čas odevzdání
Kód kategorie vozidla	První registrace 01.04.03	Vaše reference	Servisní smlouva	Předběžná cena bez DPH 80000

Číslo	Popis	Množ.	MJ	Jedn. cena	Sleva %	DPH %	Částka
SPR000049	výměna oleje v motoru, filtry prohlídka X+Y	10,5	Hodina	38,85		21	407,93
1864382	Filtr Servisní soup	1	Kus	112,81	17,99	21	92,51
1376481	Sada olej.filtru Ods	1	Kus	24,07		21	24,07
1296929	Vodní filtr DAF 85CF	1	Kus	15,64		21	15,64
1872122	Filtr vys. s odluč. oleje CROS	1	Kus	103,20		21	103,20
2004008	Svirací rameno + upe	10	Kus	0,14	18,00	21	1,17
0229348	Filtr servořízení	1	Kus	7,21	25,00	21	5,41
1966046	TRP Cistic brzd	2	Kus	2,52	18,00	21	4,13
0119135	Těsnění vypouš. šroubu oleje	1	Kus	1,83	18,00	21	1,50
1500505	Sada paliv.filtru	1	Kus	6,65	10,08	21	5,98
0908401	TRP Detektor netesno	1	Kus	6,37	18,00	21	5,22
09450CZ	Olej DAF Ursa Super TD10W-40	34,05	Kus	3,33		21	113,39
	Servisní úloha 1 celkem						780,15
SPR000049	zjištění úniku vzduchu	6,5	Hodina	38,85		21	252,53
	výměna PP vlnovce pérování, výměna ventilu př.dveří, oprava uchycení podběhu PP kola, oprava hadice sedačky řidiče oprava uchycení LZ zástěrky						
SPR000049	výměna vysoušeče	1	Hodina	38,85		21	38,85
20235216	Vlnovec pérování	1	Kus	119,58		21	119,58
V38500560023	RYCHLOSPOJKA 5	1	Kus	3,08		21	3,08
20266313	Vysoušeč vzduchu 8,5 Bar	1	Kus	178,86		21	178,86
	Servisní úloha 2 celkem						592,90
145741602002	Uhelník 35x35x5	0,5	metr	1,02		21	0,51
0908393	Spey BODY černé	1	Kus	7,17	18,00	21	5,88
	Servisní úloha 3 celkem						6,39
Celkem práce							699,31
Celkem zboží							680,13

Celkem EUR bez DPH	1 379,44
21% DPH z 1 379,44	289,68
Celkem EUR včetně DPH	1 669,12

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK	Částka včetně DPH CZK
	21	17 105,12	3 592,20	20 697,32
	21	16 635,98	3 493,38	20 129,36
Celkem		33 741,10	7 085,58	40 826,68

Převzetím vozidla do opravy je uzavřena smlouva o dílo podle občanského zákoníku v platném znění.

Záruční doba: Servisní služby a prodej zboží jsou poskytovány v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami ČSAD Hodonín a.s., platnými od 1.6.2016, které jsou součástí uzavřené smlouvy. Zákazník se s těmito obchodními podmínkami seznámil, což stvrzuje níže svým podpisem.

Řidič je povinen po ujetí 50 km zkontrolovat dotažení matic kol.

Řidič odpovídá za škody způsobené uložení věcí v kabině.

Recyklace: Pokud je na dokladu uvedena cena pneumatik, obsahuje tato náklady na zpětný odběr a zpracování. A to ve výši uvedené u jednotlivých pneu.

Upozorňujeme, že odběratel je povinen přiznat a zaplatit daň.

Místo plnění mimo tuzemsko dle § 64 zákona o DPH platného v ČR.



Odběratel

ČSAD Hodonín a.s.
DAF SERVIS
Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín
IČO: 60747536 DIČ: CZ60747536

Zhotovitel